

LOKAL SOCJALNY UL. ŻŁOTEGO SMOKA 6/110 B W GORZOWIE WLKP.

CHARAKTERYSTYKA LOKALU SOCJALNEGO:

1. Lokal znajdują się na I piętrze budynku wielorodzinnego czterokondygnacyjnego, administrowanego przez ADM nr 5 przy ul. Gwiaździstej 4 w Gorzowie Wlkp.
2. Skład pomieszczeń lokalu mieszkalnego:

I. Pokój	13,71 m ² Pu
POMIESZCZENIA WSPÓLNE Z LOKALEM 124 B:	
II. Łazienka z wc	1,57 m ² Pu
III. Przedpokój	2,04 m ² Pu (40% z 5,10 m ²)
Razem powierzchnia użytkowa:	17,32 m² Pu
3. Instalacje w lokalu:
 - a. elektryczna
 - b. zimnej wody
 - c. kanalizacyjna
 - d. c.w.u.
 - e. ogrzewanie centralne z sieci miejskiej
 - f. instalacja alarmowa p.poż

ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALU:

➤ ROBOTY BUDOWLANE

- I. SUFIT
 1. Zeskrobanie i zmycie starej farby
 2. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem – sufit
 3. Montaż na gotowym podłożu oprawy oświetleniowej zwykłej, zawieszanej, końcowej
- II. ŚCIANY
 1. Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej
 2. Zeskrobanie i zmycie starej farby
 3. Dwukrotne malowanie podłóży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnie wewnętrzne - ściany
 4. Założenie okuć do drzwi wejściowych - klamek z szyldami i zamkiem
- III. PODŁOGA
 1. Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki
 2. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe – PCW wraz z listwami przyściennymi drewnianymi
 3. Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane

Data: 11.07.2022 r.

INSPEKTOR NADZORU


inż. Grzegorz Śliwiński
upr. bud. LBS/0053/OWOK/14