

LOKAL SOCJALNY UL. ŻŁOTEGO SMOKA 6/124 A W GORZOWIE WLKP.

CHARAKTERYSTYKA LOKALU SOCJALNEGO:

1. Lokal znajdują się na I piętrze budynku wielorodzinnego czterokondygnacyjnego, administrowanego przez ADM nr 5 przy ul. Gwiaździstej 4 w Gorzowie Wlkp.
2. Skład pomieszczeń lokalu mieszkalnego:

I. Pokój	19,75 m ² Pu
POMIESZCZENIA WSPÓLNE Z LOKALEM 124 B:	
II. Łazienka	2,94 m ² Pu
III. wc	0,92 m ² Pu
IV. Przedpokój	5,14 m ² Pu
Razem powierzchnia użytkowa:	24,88 m² Pu
3. Instalacje w lokalu:
 - a. elektryczna
 - b. zimnej wody
 - c. kanalizacyjna
 - d. c.w.u.
 - e. ogrzewanie centralne z sieci miejskiej
 - f. instalacja alarmowa p.poż

ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALU:

➤ ROBOTY BUDOWLANE

- I. SUFIT
 1. Zeskrobanie i zmycie starej farby
 2. Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome
 3. Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
 4. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufit
- II. ŚCIANY
 1. Zerwanie starych tapet
 2. Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe
 3. Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
 4. Dwukrotne malowanie podłóży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnie wewnętrzne - ściany
- III. PODŁOGA
 1. Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych
 2. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe – PCW wraz z listwami przyściennymi drewnianymi

Data: 08.07.2022 r.

INSPEKTOR NADZORU

inż. Grzegorz Śliwiński
upr. bud. LBS/0053/OWOK/14