



GMINA GALEWICE

ul. Wieluńska 5; 98-405 Galewice,
tel. 062 78 38 618; fax. 062 78 38 625; e-mail: sekretariat@galewice.pl; www.galewice.pl

Galewice, 2024-09-11

RIiRG.ŚSNP.041.2.2.2024

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie treści SWZ

Dot.: postępowania : „ŚWIETLICA POD SOSNAMAMI – GOTOWI NA NOWE WYZWANIA ” Nr postępowania: RIiRG.ŚSNP.041.2.2.2024

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej „Pzp”, Zamawiający informuję, iż do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie:

Przegrody nieprzezroczyste							
Nazwa	Opis	A m ²	%A %	Współczynnik przenikania ciepła przegrody U (W/m ² k)		Φ _T W	%Φ _T %
				Uzyskany	Wymagany		
SZ1 (przy t _i ≥ 16°C)	plyta warstwowa	76,29	33,19	0,37	0,20	1231	45,29
SW1 (przy Δt _i < 8°C)	Ściana wewnętrzna	28,71	12,49	0,05	bez wymagań	0	0,00
DACH(1) (przy t _i ≥ 16°C)	Blacha trapezowa, papa, deskowanie 2,5cm, wełna mineralna 30cm, sufit g_k	54,04	23,51	0,37	0,15	867	31,89
PNG (przy t _i ≥ 16°C)	Podłoga na gruncie	54,01	23,49	0,25	0,30	194	7,14
DW	Drzwi wewnętrzne	6,24	2,71	1,50	bez wymagań	0	0,00
Razem		219,29	95,39			2292	84,32

Wyżej przedstawiony wycinek z charakterystyki energetycznej projektowanego budynku wskazuje, że wybrane przegrody ściany i dachu nie spełniają wymagań" Obiektu który ma spełniać wymogi cieplne wg aktualnie obowiązujących warunków technicznych dla obiektów całorocznych, gdzie będą przebywali ludzie" . Ściana według projektu wynosi 0,37 U(W/m²k) a powinna 0,20 U(W/m²k), dach 0,37 U(W/m²k) a powinien 0,20 U(W/m²k) W SWZ jest podane, że dach ma być wykonany z płyty warstwowej 100mm a w Charakterystyce energetycznej budynku przyjęto blachę trapezową, papę deskowanie, i wełnę 30cm, które warunki ma spełnić wykonawca, skoro Charakterystyka energetyczna budynku jest integralną częścią SWZ ?

Odpowiedź :

Ad 1. Kontener ma spełniać wymogi cieplne wg aktualnie obowiązujących warunków technicznych dla obiektów całorocznych.

Zamawiający informuje, że str. 4 w Charakterystyce energetycznej budynku została poprawiona. W załączeniu charakterystyka energetyczna budynku.

Powyższe informacje stanowią integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.