


Utrzymanie szlaku zrywkowego w Leśnictwie Tarnawka

oddz. 61a, 61c (dz. ew. nr 5051, obręb ew. Husów, gm. Markowa)

PRZEKRÓJ NORMALNY

Konstrukcja szlaku zrywkowego



15 cm	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 mm C 90/3
25 cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63 mm (pospółka)
	Istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do $I_s = 1,00$