




Krajowy Ośrodek  
Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Koszalinie



Koszalin, dn. 22.06.2020 r.

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o  
ul. Ustronie Miejskie 1  
78-200 Białogard

### Informacja

Dortyczy: wniosku RWIK KW/848/2021 skierowanego do Spółki Wodnej w Bobolicach dotyczącego infrastruktury melioracyjnej na działkach 145/7; 115/19; 115/20 obręb Łozice, gmina: Bobolice.

KOWR OT Koszalin informuje, że na działce 145/7 wg map melioracyjnych znajduje się tylko studnia zlokalizowana w południowym krańcu działki. Studnia jest połączona z rowem melioracyjnym Ł-1 zlokalizowanym na działce 115/20 poprzez przepust drogowy 97 P zlokalizowany na działce drogowej 129/1.

Rów Ł1 przebiega od zachodniej granicy działki 15/20 a następnie przepustem pod drogą gminną na działce 115/11 następnie do studni 92s na działce 115/12.

Działki są mocno zarośnięte, częściowo las, częściowo zakrzaczone. Dostęp do działek jest utrudniony.

Rów melioracyjny Ł1 zarośnięty drzewami. W dniu przeglądu dziek rów był suchy. Natomiast nie udało się ustalić położenia przepustów.

W załączniku fragment mapy melioracyjnej.

Krzysztof Najda   
Specjalista ds. melioracji  
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  
Oddział Terenowy w Koszalinie  
mail.: krzysztof.najda@kowr.gov.pl  
tel.: 94 34 73 124



