


USZKODZENIA:






USZKODZENIA:



LEGENDA:

- TYNKI USZKODZONE DO UZUPEŁNIENIA I NAPRAWY
- ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE Z PŁYT WÓROWO-CEMENTOWYCH "SUPREMA", DO ROZEBRANIA
- RYSY
- ISTNIEJĄCA BALUSTRA DA DO REMONTU
- ISTNIEJĄCE STOPNIE DO REMONTU

| NOBILE POLSKA SP. Z O.O. | | | | | | BRANŻA BUD. |
|---|---|----------|---|--|--|------------------|
| UL. WIERTNICZA 108 02 – 952 WARSZAWA | | | | | | |
| SPECIALNOŚĆ | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. | PODPIS | STADIUM INWENT. | | |
| ARCHITEKTONICZNA | dr inż. arch. M. SENATORSKA–DOBROWOLSKA | Wg474/01 |  | | | |
| ARCHITEKTONICZNA | arch. MARTA KUPOPIESKA | |  | | | |
| ARCHITEKTONICZNA | arch. ALEKSANDRA DE SA | |  | | | |
| KONSTRUKCYJNA | mgr inż. HALINA MUZYŁAK | 2588/61 | | PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W WARSZAWIE PRZY UL. LWOWSKIEJ 7 | | DATA 06.2019 |
| NAZWA | | | | | | |
| OBIEKT | BUDYNEK MIESZKALNY | | | | | |
| LOKALIZACJA | UL. LWOWSKA 7, 05–077 WARSZAWA | | | | | SKALA 1:100 |
| TYTUŁ RYSUNKU | ELEWACJA POŁUDNIOWA. ZLOKALIZOWANA OD STRONY DZIEDZINCA WEWNĘTRZNEGO – USZKODZENIA | | | | | NR RYSUNKU 11 |