


USZKODZENIA:



USZKODZENIA:



LEGENDA:



TYNKI USZKODZONE DO UZUPEŁNIENIA I
NAPRAWY



RYSY



ISTNIEJĄCA BALUSTRADA
DO REMONTU



ISTNIEJĄCA BRAMA DO REMONTU



ISTNIEJĄCE STOPNIE DO REMONTU

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------------|------------------|
| NOBILE POLSKA SP. Z O.O. UL. WIERTNICZA 108 02 – 952 WARSZAWA | | | | | BRANŻA BUD. |
| SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA | IMIĘ I NAZWISKO dr inż. arch. M. SENATORSKA–DOBROWOLSKA | NR UPR. Wg474/01 | PODPIS | STADIUM INWENT. | |
| ARCHITEKTONICZNA | arch. MARTA KUROPESKA | | | | |
| ARCHITEKTONICZNA | arch. ALEKSANDRA DE SA | | | | |
| KONSTRUKCYJNA | mgr inż. HALINA MUZYŁAK | 2588/61 | | | |
| NAZWA | PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W WARSZAWIE PRZY UL. LWOWSKIEJ 7 | | | | DATA 06.2019 |
| OBIEKT | BUDYNEK MIESZKALNY | | | | |
| LOKALIZACJA | UL. LWOWSKA 7, 05–077 WARSZAWA | | | | SKALA 1:100 |
| TYTUŁ RYSUNKU | ELEWACJA ZACHODNIA, ZLOKALIZOWANA OD STRONY DZIEDZINCA WEWNĘTRZNEGO – USZKODZENIA | | | | NR RYSUNKU 10 |