

PRZEDMIAR OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa uszkodzonej balustrady z piaskowca
ADRES INWESTYCJI : Ratajczaka 44 Poznań Budynek Arkadii
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Gatkowski
DATA OPRACOWANIA : 14.03.2023

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	65,00 % R+S
Zysk [Z]	12,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.03.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	wycena indywidualna	Wykonanie dokumentacji projektowej , uzyskanie pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	wycena indywidualna	Naprawa uszkodzonej balustrady z piaskowca w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków w/g dokumentacji projektowej i wytycznych konserwatora zabytków. Długość balustrady wynosi 1,5 mb , wysokość 1,1 m.	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	wycena indywidualna	Wykonanie dokumentacji projektowej , uzyskanie pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków obmiar = 1 kpl.	kpl.					
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
2	wycena indywidualna	Naprawa uszkodzonej balustrady z piaskowca w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków w/g dokumentacji projektowej i wytycznych konserwatora zabytków. Długość balustrady wynosi 1,5 mb , wysokość 1,1 m. obmiar = 1,5 m	m					
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))				
RAZEM				
VAT [V] 23% od $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł