



# UWAGA:

Dokonać demontażu istniejącej rozdzielnic  
windy w pomieszczeniu Nr 9 oraz sprzężarki  
hydraulicznej wraz z doprowadzeniem do  
gondoli.

## PRONASCO – DOKUMENTACJE TECHNICZNE DLA BUDOWNICTWA

ul. Szczytnicka 60 , 59-220 Legnica

tel. (76) 850-61-44, biuro@pronasco.pl , www.pronasco.pl

### TYTUŁ OPRACOWANIA

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE, DEMONTAŻU I MONTAŻU DŹWIGU  
WINDOWEGO W BUDYNKU NR 1 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICKIM POLU

### OBIEKT ADRES / DZIAŁKI / OBRĘB

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICKIM POLU,  
UL. BENEDYKTYNÓW 4, 59-241 LEGNICKIE POLE

### INWESTOR / ADRES

POWIAT LEGNICKI, PLAC SŁOWIAŃSKI 1, 59-220 LEGNICA

### GRUPA OPRACOWUJĄCA

PROJ. KONSTR.: mgr inż. Tomasz Wojtaś

UPR. BUD. W SPEC. KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ NR EWID. 84/93/UW

### TEMAT RYSUNKU

RZUT PIWNICY – INWENTRYZACJA

BRANŻA:	PROJEKT	SKALA:	DATA:	NR RYS.
---------	---------	--------	-------	---------

KONSTR.	BUDOWLANY	1:100	16.10.2019r.	02
---------	-----------	-------	--------------	----