


Utrzymanie szlaku zrywkowego i składu drewna w Leśnictwie Śliwnica

oddz. 245f, 246f (dz. ew. nr 645, 646/1 obręb ew. Słonne, gm. Dubiecko)


PRZEKROJE NORMALNE

Konstrukcja składu drewna



15 cm	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 mm C 90/3
25 cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63 mm (pospółka)
	Istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do $I_s = 1,00$

Konstrukcja szlaku zrywkowego



15 cm	Nawierzchnia z płyt drogowych pełnych 3,00x1,50x15 cm
10 cm	Podsypka piaskowa 0/4 mm
25 cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63 mm (pospółka)
	Istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do $I_s = 1,00$